

2022年あさひパーツカタログ 正誤表






2022サイクルパーツカタログにおいて、下記の通り、誤記がありましたので訂正いたします。
お手数をお掛けいたしますが、訂正のご確認、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

株式会社あさひ ホールセール部

2022サイクルパーツカタログ

更新日:

2022/5/18

ページ	商品コード	商品名	訂正箇所	誤	正																																								
61	116017000	セラミックスプレー	価格間違い	¥1,320 (税抜価格¥1,200)	¥1,485 (税抜価格¥1,350)																																								
101	138495000	ブチルチューブ 22x1.25-1.75 inch	バルブ方式間違い	英式	米式																																								
102	128418000 128419000 128420000	ブチルチューブ	キャプション抜け		厚さ1.0mmのKENDAブチルチューブ。																																								
110	60783000	ARCTURUS AUTO	付属品間違い	RB-21 サドルレールブラケット付属	RB-21 サドルレールブラケット付属しない																																								
111	60784000 64356000	COMET-X LTD GEMINI	付属品間違い	RB-21 サドルレールブラケット付属	RB-21 サドルレールブラケット付属しない																																								
128	64362000	ARCTURUS AUTO PRO	照射モード表間違い		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>モード1</th> <th>モード2</th> <th>モード3</th> <th>フラッシュ1</th> <th>フラッシュ2</th> <th>フラッシュ3</th> <th>フル充電</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ルーメン</td> <td>15</td> <td>25</td> <td>50</td> <td>15</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>照射時間</td> <td>4:45</td> <td>2:45</td> <td>1:30</td> <td>25:00</td> <td>7:30</td> <td>11:00</td> <td>24:00</td> </tr> <tr> <td>1メートル</td> <td>ルクス</td> <td>4.5</td> <td>8.7</td> <td>16.7</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>3メートル</td> <td>ルクス</td> <td>1.3</td> <td>2.6</td> <td>4.6</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>		モード1	モード2	モード3	フラッシュ1	フラッシュ2	フラッシュ3	フル充電	ルーメン	15	25	50	15	50	50	100	照射時間	4:45	2:45	1:30	25:00	7:30	11:00	24:00	1メートル	ルクス	4.5	8.7	16.7	/	/	/	3メートル	ルクス	1.3	2.6	4.6	/	/	/
	モード1	モード2	モード3	フラッシュ1	フラッシュ2	フラッシュ3	フル充電																																						
ルーメン	15	25	50	15	50	50	100																																						
照射時間	4:45	2:45	1:30	25:00	7:30	11:00	24:00																																						
1メートル	ルクス	4.5	8.7	16.7	/	/	/																																						
3メートル	ルクス	1.3	2.6	4.6	/	/	/																																						
131	64356000	GEMINI	付属品間違い	RB-21 サドルレールブラケット付属	RB-21 サドルレールブラケット付属しない 別売りのオプションパーツ																																								
137	64369000	USB-WP 防水 MicroUSBケーブル	商品カラー変更	 ブラック	 イエロー																																								
147	97260000 97261000	TL1.0 Di2 KIT	商品名左右逆	TL1.0 Di2 Kit RH TL1.0 Di2 Kit LH	TL1.0 Di2 Kit LH TL1.0 Di2 Kit RH																																								
	97262000 97263000	TL1.0 E-TAP BLIPS KIT	商品名左右逆	TL1.0 E-TAP Blips Kit RH TL1.0 E-TAP Blips Kit LH	TL1.0 E-TAP Blips Kit LH TL1.0 E-TAP Blips Kit RH																																								
157	137043000 137042000 137041000 137040000	ディスクブレーキローター R20302M(6穴、厚み1.8mm)	JANCODE間違い	4717592035032 4717592035025 4717592035070 4717592035063	4717592037401 4717592037456 4717592037395 4717592037388																																								
158		ハイドロリックディスクブレーキ用ホースキット	内容部分表記間違い	・ホースリテーナーカバーx2(※バンジョータイプはx1) ・64116000のブレーキホース長:2000mm	・ホースリテーナーカバーx1 ・64116000のブレーキホース長:1800mm																																								
175		F10BS ディスクパッド	キャプション間違い部分 コンパウンド間違い	セミメタリックコンパウンド	レジンコンパウンド																																								
178	94224000	836.12 プレーキシュー	価格間違い	¥880 (税抜価格¥800)	¥990 (税抜価格¥900)																																								
206	64653000	BZ HubTool_13mm	カタログ掲載漏れ		¥1,540 (税抜価格¥1,400)																																								
327	66393000	外装両立スタンド TR2用	ブラック画像形状間違い																																										
338	56165000 56166000 56167000 56168000 61100000	イノベーションファクトリーカゴ足 砲弾金具付き	画像間違い																																										
350		CROPS UNI-Q ワイヤ錠	画像間違い	ピンク、グリーン掲載	ピンク、グリーンは画像掲載あるがメーカー廃番の為取扱い無し																																								
357	60430000 60431000 60432000	保冷ボトル	価格間違い	¥1,045 (税抜価格¥950)	¥1,320 (税抜価格¥1,200)																																								
359	43849000	M38 ボトルケージアダプター	価格間違い	¥715 (税抜価格¥650)	¥825 (税抜価格¥750)																																								
	57172000 57173000	IB-BC17 可変ボトルケージ	価格間違い	¥1,045 (税抜価格¥950)	¥1,320 (税抜価格¥1,200)																																								
372	36976000	ディスプレイスタンド	価格間違い	¥2,090 (税抜価格¥1,900)	¥2,530 (税抜価格¥2,300)																																								
375	136288000	自転車用バックミラー	価格間違い	¥2,580 (税抜価格¥2,346)	¥1,980 (税抜価格¥1,800)																																								
386	70995000	ハンヨウゼンリン 22x1.75 クロロム	ナットサイズ間違い	ナット(14mm)	ナット(15mm)																																								